

Údržba výrobků z prachového peří a výrobků z tyrolské vlny

Kvalitní výrobky z prachového peří jsou speciálně zpracovány a proto se i snadno udržují.

- Naše péřové bundy doporučujeme jednou za rok vyčistit.
- Péřové spacáky doporučujeme vyčistit po 30-50 použitích

Tato pravidelná údržba prodlužuje životnost výrobků.

Péřové produkty doporučujeme nechat vyčistit ve specializované čistírně se zkušeností s péřovými produkty. Pro naše Sir Joseph výrobky nabízíme tuto službu včetně obnovení DWR úpravy u nás v Turnově. Viz <http://www.sirjoseph.cz/cz/podpora/servis-cisteni-a-opravy-356.htm>

Pokud se rozhodnete vyčistit si péřovou bundu nebo spacák sami, tak je nutné dodržet ošetřovací instrukce uvedené na etiketě výrobků.

- Prát v ruce nebo v pračce při 30 °C na zvláštní program a ve speciálním pracím prostředku na prachové peří.
- Výrobky se nesmí chemicky čistit a skvrny se z něj nesmějí odstraňovat organickými rozpouštědly
- Řádně vymáchat (doporučujeme 2x).
- Neždímat! Pouze ručně vytlačit vodu.
- Sušit pomalu ve stínu (2-3 dny) a v průběhu sušení postupně dobře větrat a několikrát opakovaně prsty rozebrat a roztřepat peří v komorách
- Nebo sušit v sušičce s velkým objemem, maximálně při 25°C
- Nežehlit.

Je třeba dávat pozor na to, aby častým čištěním nebylo prachové peří zbaveno zbývajícího obsahu tuku. Ztratilo by tím přirozenou pružnost.

Další tipy pro co nejdelší životnost:

- Nejsou-li výrobky z prachového peří dlouho používány, mají být nestísňené, vzdušné a volně pověšené. Srolování nebo přechování na delší dobu odnímá prachovému peří podélnou pružnost, peří zchuchvalcovatí a nemůže se opět plně rozvinout. Na krátký omezený čas, například na horskou túru, toto napěchování prachovému peří neuškodí.
- Spací pytle pokud možno nerolujte, nýbrž je po délce přechujte do obalu. V případě nutnosti (například na túře) můžeme i vlhké spací pytle do obalu napěchovat, musíme je ale co nejdříve vyvětrat a nechat plně uschnout.
- Membránové spací pytle i bundy balte do obalu vždy naruby. Při vytlačování vzduchu tak uniká vzduch podšívku a netlačíte ho skrze švy jinak vzduchotěsné membrány.

Údržba výrobků s izolací z ovčí vlny Tirol wool

Pro údržbu platí podobné zásady jako pro péřové bundy. Čištění včetně obnovení DWR nabízíme u nás. Případně je nutné dodržovat ošetřovací instrukce uvedené na etiketě výrobků.

- Prát v ruce nebo v pračce při 30 °C na zvláštní program a ve speciálním pracím prostředku na vlnu
- Výrobky se nesmí chemicky čistit a skvrny se z něj nesmějí odstraňovat organickými rozpouštědly
- Řádně vymáchat (doporučujeme 2x).
- Neždímat! Pouze ručně vytlačit vodu.
- Nesušit v bubnové sušičce
- Nežehlit

Mnoho krásných dní na horách i spokojeně prospaných nocí v teple a pohodlí Vám přeje Sir Joseph